

彰化銀行自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共639台
其中，符合輪椅使用ATM共639台
視障語音ATM共270台

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	總設置數量	待精進之事宜及台數	改善方案及時程
1	新北市板橋區中山路二段62號(光復分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	擬進行行舍搬遷，新行舍依內政部無障礙法規規定設計辦理。
2	宜蘭縣羅東鎮中正路194號(羅東分行)	2	A404.4-淨空間不足。1台	1.已排入年度修繕計畫，配合行舍改修一併改善。 2.分行有提供環境符合無障礙之ATM。
3	新竹市東區中正路63號(新竹分行)	3	A404.4-前方空間有高差。2台	無障礙設施設備(含ATM環境)已向新竹市政府申報改善計畫，俟核准後進行改善工程。
4	新竹市北區東大路二段110號(北新竹分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	無障礙設施設備(含ATM環境)已向新竹市政府申報改善計畫，俟核准後進行改善工程。
6	台北市大同區迪化街一段120號(永樂分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台	已排入修繕計畫，配合行舍改修一併改善。
7	台北市萬華區西寧南路169之2號(西門分行)	3	A404.4-前方空間有高差。2台	擬進行行舍搬遷，新行舍依內政部無障礙法規規定設計辦理。
8	新北市林口區林口路46號(林口分行)	4	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。 A404.4-前方空間有高差。 2台	1.涉及建築結構，無法改善。 2.分行業有提供環境符合無障礙之ATM。 3.營業時間中由服務專員提供協助，並已張貼鄰近無障礙ATM引導公告。
9	台北市大同區重慶北路三段199號(大同分行)	2	A404.4-前方空間有高差。1台	
10	台北市中山區南京東路二段98號(吉林分行)	3	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。 A404.4-前方空間有高差。 2台	
11	台中市南屯區文心路一段306號(南屯分行)	4	A404.4-前方空間有高差。2台	
12	南投縣水里鄉民權路226號(水裡坑分行)	3	A404.4-前方空間有高差。2台	
13	雲林縣西螺鎮中山路225號(西螺分行)	3	A404.4-前方空間有高差。2台	

彰化銀行自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共639台
其中，符合輪椅使用ATM共639台
視障語音ATM共270台

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	總設置數量	待精進之事宜及台數	改善方案及時程	
14	台北市中正區衡陽路68號(城內分行)	2	A404.2-無設置無障礙通路。 A404.4-前方空間有高差，淨空間不足。 2台	1.涉及建築結構，無法改善。 2.營業時間中由服務專員提供協助，並已張貼鄰近無障礙ATM引導公告。	
15	桃園市桃園區永安路189號(北桃園分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台		
16	雲林縣北港鎮文化路51號(北港分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台		
17	台南市中西區中正路88號(台南分行)	2	A404.4-前方空間有高差，淨空間不足。2台		
18	台南市中西區民權路二段151號(延平分)	2	A404.4-前方空間有高差。2台		
19	台南市中西區民族路三段94號(西台南分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台		
20	高雄市三民區河北二路157號(三民分行)	1	A404.4-前方空間有高差。1台		
21	台東縣台東市正氣路226號(臺東分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台		
22	宜蘭縣宜蘭市光復路18號(宜蘭分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台		
23	台北市萬華區莒光路312號(雙園分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台		
24	台北市松山區復興北路367號(復興分行)	3	A404.4-前方空間有高差。3台		
25	台北市大安區仁愛路四段31號(仁和分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台		
26	新北市新店區北新路一段135號(新店分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台		
27	新北市三重區重陽路二段22號(西三重分行)	2	A404.4-前方空間有高差。2台		
28	台北市信義區松壽路2號(君悅酒店)	2	A404.4-前方空間有高差。1台		1.因涉及飯店外觀，客戶無改善意願。 2.飯店大廳業有提供環境符合無障礙之ATM。
29	台北市中山區大直街7號(實踐大學)	2	A404.4-前方空間有高差。1台		1.學校校地不便更動，客戶無改善意願。 2.校區業有提供環境符合無障礙之ATM。
30	新北市新莊區新樹路292號(永豐化學工業股份有限公司)	1	A404.2-無設置無障礙通道。1台		ATM設置地點未對外提供服務。
31	台北市大安區敦化南路二段97號B1(群益證券)	1	A404.4-淨空間不足。1台		
32	桃園市楊梅區快速路五段858號(太平洋電線電纜楊梅廠)	1	A404.4-前方空間有高差。1台		
33	台南市南區新信路11號(大億交通公司)	1	A404.4淨空間深度太深。1台		
34	彰化縣鹿港鎮工業東四路15號(繼茂橡膠)	1	A404.2-可達之無障礙通路寬度不足。 A404.4-前方空間有高差。 1台		
35	台中市西屯區工業區二路3號(裕國冷凍公司)	1	A404.2-可達之無障礙通路寬度不足。1台		
36	高雄市小港區東亞路2號(亞太儲運股份有限公司)	1	A404.4-前方空間有高差。1台		

彰化銀行自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共639台
其中，符合輪椅使用ATM共639台
視障語音ATM共270台

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	總設置 數量	待精進之事宜及台數	改善方案及時程	
37	桃園市中壢區民族路六段436號(勝昌製藥公司)	1	A404.4-前方空間有高差。1台	涉及建築結構因素，無法改善。	
38	台南市關廟區中山路249號(大亞電線電纜公司)	1	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。1台		
39	高雄市橋頭區東林村芋寮路1號(高苑工商職校)	1	A404.4-淨空間不足。1台		
40	桃園市龍潭區工二路128號(博智電子)	1	A404.4-前方空間有高差。1台		
41	彰化縣埤頭鄉興工路4號(益張公司)	1	A404.4-前方空間有高差。1台		
42	台中市霧峰區吉峰路101號(台灣車樂美縫衣機股份有限公司)	1	A404.4-前方空間有高差。1台		
43	屏東市和生路一段509號(屏東縣政府警察局交通隊)	1	A404.4-前方空間有高差。1台		
44	南投縣竹山鎮竹山路169-1號(竹山分行舊址)	1	A404.4-前方空間有高差。1台		
合計		80	67台		113.3.31